

## **Исправление проблемы доступа к WEB-интерфейсу через rrr.**

### **Проблема:**

Пропадает доступ к WEB-интерфейсу через rrr. Доступ через telnet/ssh – возможен.

### **Решение:**

Проблема возникает из-за того, что существует ограничение на размер пакета где-то между роутером и клиентом. Веб-интерфейс отдаётся большими пакетами, которые не проходят через сеть оператора.

Выставите в настройках rrr MTU=1340 (по стандарту 3GPP)